

# Importante Características do conversor de energia

## Fórmulas PDF

 Fórmulas  
Exemplos  
com unidades

**Lista de 19**  
**Importante Características do conversor de energia Fórmulas**

### 1) Corrente de alimentação fundamental para controle PWM Fórmula

Fórmula

Avaliar Fórmula 

$$I_{S(\text{fund})} = \left( \frac{\sqrt{Z} \cdot I_a}{\pi} \right) \cdot \sum (x, 1, p, (\cos(\alpha_k)) - (\cos(\beta_k)))$$

Exemplo com Unidades

$$1.0875_A = \left( \frac{\sqrt{Z} \cdot 2.2A}{3.1416} \right) \cdot \sum (x, 1, 3, (\cos(30^\circ)) - (\cos(60.0^\circ)))$$

### 2) Corrente de alimentação RMS para controle PWM Fórmula

Fórmula

Avaliar Fórmula 

$$I_{rms} = \frac{I_a}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\sum (\beta_k - \alpha_k)}$$

Exemplo com Unidades

$$1.5556_A = \frac{2.2A}{\sqrt{3.1416}} \cdot \sqrt{\sum (60.0^\circ - 30^\circ)}$$

### 3) Corrente harmônica RMS para controle PWM Fórmula

Fórmula

Avaliar Fórmula 

$$I_n = \left( \frac{\sqrt{Z} \cdot I_a}{\pi} \right) \cdot \sum (x, 1, p, (\cos(n \cdot \alpha_k)) - (\cos(n \cdot \beta_k)))$$

Exemplo com Unidades

$$2.971_A = \left( \frac{\sqrt{Z} \cdot 2.2A}{3.1416} \right) \cdot \sum (x, 1, 3, (\cos(3.0 \cdot 30^\circ)) - (\cos(3.0 \cdot 60.0^\circ)))$$



#### 4) Corrente média de carga da semicorrente trifásica Fórmula

[Avaliar Fórmula](#) 

Fórmula

$$I_{L(3\Phi\text{-semi})} = \frac{V_{avg(3\Phi\text{-semi})}}{R_{3\Phi\text{-semi}}}$$

Exemplo com Unidades

$$0.8693\text{ A} = \frac{25.21\text{ V}}{29\Omega}$$

#### 5) Tensão de saída CC do segundo conversor Fórmula

[Avaliar Fórmula](#) 

Fórmula

$$V_{out(second)} = \frac{2 \cdot V_{in(dual)} \cdot (\cos(\alpha_{2(dual)}))}{\pi}$$

Exemplo com Unidades

$$39.7887\text{ V} = \frac{2 \cdot 125\text{ V} \cdot (\cos(60^\circ))}{3.1416}$$

#### 6) Tensão de saída CC média do conversor monofásico completo Fórmula

[Avaliar Fórmula](#) 

Fórmula

$$V_{avg-dc(full)} = \frac{2 \cdot V_{m-dc(full)} \cdot \cos(\alpha_{full})}{\pi}$$

Exemplo com Unidades

$$73.0084\text{ V} = \frac{2 \cdot 140\text{ V} \cdot \cos(35^\circ)}{3.1416}$$

#### 7) Tensão de saída CC para o primeiro conversor Fórmula

[Avaliar Fórmula](#) 

Fórmula

$$V_{out(first)} = \frac{2 \cdot V_{in(dual)} \cdot (\cos(\alpha_{1(dual)}))}{\pi}$$

Exemplo com Unidades

$$73.7829\text{ V} = \frac{2 \cdot 125\text{ V} \cdot (\cos(22^\circ))}{3.1416}$$

#### 8) Tensão de saída média do semiconversor monofásico com carga altamente indutiva

Fórmula

[Avaliar Fórmula](#) 

Fórmula

$$V_{avg(semi)} = \left( \frac{V_{m(semi)}}{\pi} \right) \cdot (1 + \cos(\alpha_{(semi)}))$$

Exemplo com Unidades

$$9.7278\text{ V} = \left( \frac{22.8\text{ V}}{3.1416} \right) \cdot (1 + \cos(70.1^\circ))$$

#### 9) Tensão de saída média para corrente de carga contínua Fórmula

[Avaliar Fórmula](#) 

Fórmula

$$V_{avg(3\Phi\text{-half})} = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot V_{in(3\Phi\text{-half})} \cdot (\cos(\alpha_{d(3\Phi\text{-half})}))}{2 \cdot \pi}$$

Exemplo com Unidades

$$38.9556\text{ V} = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot 182\text{ V} \cdot (\cos(75^\circ))}{2 \cdot 3.1416}$$



## 10) Tensão de saída RMS do conversor monofásico completo Fórmula

Fórmula

$$V_{rms(full)} = \frac{V_m(full)}{\sqrt{2}}$$

Exemplo com Unidades

$$154.8564v = \frac{219v}{\sqrt{2}}$$

Avaliar Fórmula

## 11) Tensão de saída RMS do semiconversor monofásico com carga altamente indutiva Fórmula

Fórmula

$$V_{rms(semi)} = \left( \frac{V_m(semi)}{2^{0.5}} \right) \cdot \left( \frac{180 - \alpha_{(semi)}}{180} + \left( \frac{0.5}{\pi} \right) \cdot \sin(2 \cdot \alpha_{(semi)}) \right)^{0.5}$$

Avaliar Fórmula

Exemplo com Unidades

$$16.8711v = \left( \frac{22.8v}{2^{0.5}} \right) \cdot \left( \frac{180 - 70.1^\circ}{180} + \left( \frac{0.5}{3.1416} \right) \cdot \sin(2 \cdot 70.1^\circ) \right)^{0.5}$$

## 12) Tensão de saída RMS para carga resistiva Fórmula

Fórmula

$$V_{rms(3\Phi-half)} = \sqrt{3} \cdot V_{m(3\Phi-half)} \cdot \left( \sqrt{\left( \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{\sqrt{3} \cdot \cos(2 \cdot \alpha_{d(3\Phi-half)})}{8 \cdot \pi} \right)} \right)$$

Avaliar Fórmula

Exemplo com Unidades

$$125.7686v = \sqrt{3} \cdot 222v \cdot \left( \sqrt{\left( \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{\sqrt{3} \cdot \cos(2 \cdot 75^\circ)}{8 \cdot 3.1416} \right)} \right)$$

## 13) Tensão de saída RMS para corrente de carga contínua Fórmula

Fórmula

$$V_{rms(3\Phi-half)} = \sqrt{3} \cdot V_{in(3\Phi-half)i} \cdot \left( \left( \frac{1}{6} \right) + \frac{\sqrt{3} \cdot \cos(2 \cdot \alpha_{d(3\Phi-half)})}{8 \cdot \pi} \right)^{0.5}$$

Avaliar Fórmula

Exemplo com Unidades

$$103.1076v = \sqrt{3} \cdot 182v \cdot \left( \left( \frac{1}{6} \right) + \frac{\sqrt{3} \cdot \cos(2 \cdot 75^\circ)}{8 \cdot 3.1416} \right)^{0.5}$$



## 14) Tensão de saída RMS para semiconversor trifásico Fórmula

[Avaliar Fórmula](#)

Fórmula

$$V_{rms(3\Phi\text{-semi})} = \sqrt{3} \cdot V_{in(3\Phi\text{-semi})} \cdot \left( \left( \frac{3}{4 \cdot \pi} \right) \cdot \left( \pi - \alpha_{(3\Phi\text{-semi})} + \left( \frac{\sin(2 \cdot \alpha_{(3\Phi\text{-semi})})}{2} \right) \right)^{0.5} \right)$$

Exemplo com Unidades

$$14.0231v = \sqrt{3} \cdot 22.7v \cdot \left( \left( \frac{3}{4 \cdot 3.1416} \right) \cdot \left( 3.1416 - 70.3^\circ + \left( \frac{\sin(2 \cdot 70.3^\circ)}{2} \right)^{0.5} \right) \right)$$

## 15) Tensão Média de Saída do Conversor Tiristor Monofásico com Carga Resistiva Fórmula

[Avaliar Fórmula](#)

Fórmula

$$V_{avg(thy)} = \left( \frac{V_{in(thy)}}{2 \cdot \pi} \right) \cdot (1 + \cos(\alpha_{d(thy)}))$$

Exemplo com Unidades

$$2.5568v = \left( \frac{12v}{2 \cdot 3.1416} \right) \cdot (1 + \cos(70.2^\circ))$$

## 16) Tensão Média de Saída para Controle PWM Fórmula

[Avaliar Fórmula](#)

Fórmula

$$E_{dc} = \left( \frac{E_m}{\pi} \right) \cdot \sum (x, 1, p, (\cos(\alpha_k) - \cos(\beta_k)))$$

Exemplo com Unidades

$$80.3916v = \left( \frac{230v}{3.1416} \right) \cdot \sum (x, 1, 3, (\cos(30^\circ) - \cos(60.0^\circ)))$$

## 17) Tensão Média de Saída para Conversor Trifásico Fórmula

[Avaliar Fórmula](#)

Fórmula

$$V_{avg(3\Phi\text{-full})} = \frac{2 \cdot V_{m(3\Phi\text{-full})} \cdot \cos\left(\frac{\alpha_{d(3\Phi\text{-full})}}{2}\right)}{\pi}$$

Exemplo com Unidades

$$115.2489v = \frac{2 \cdot 221v \cdot \cos\left(\frac{70^\circ}{2}\right)}{3.1416}$$



## 18) Tensão RMS de Saída do Conversor Tiristor Monofásico com Carga Resistiva Fórmula

Fórmula

Avaliar Fórmula 

$$V_{\text{rms(thy)}} = \left( \frac{V_{\text{in(thy)}}}{2} \right) \cdot \left( \frac{180 - \alpha_{\text{d(thy)}}}{180} + \left( \frac{0.5}{\pi} \right) \cdot \sin(2 \cdot \alpha_{\text{d(thy)}}) \right)^{0.5}$$

Exemplo com Unidades

$$6.2775v = \left( \frac{12v}{2} \right) \cdot \left( \frac{180 - 70.2^\circ}{180} + \left( \frac{0.5}{3.1416} \right) \cdot \sin(2 \cdot 70.2^\circ) \right)^{0.5}$$

## 19) Tensão RMS de Saída do Conversor Trifásico Completo Fórmula

Fórmula

Avaliar Fórmula 

$$V_{\text{rms}(3\Phi\text{-full})} = \left( (6)^{0.5} \right) \cdot V_{\text{in}(3\Phi\text{-full})} \cdot \left( \left( 0.25 + 0.65 \cdot \frac{\cos(2 \cdot \alpha_{\text{d}(3\Phi\text{-full})})}{\pi} \right)^{0.5} \right)$$

Exemplo com Unidades

$$163.0118v = \left( (6)^{0.5} \right) \cdot 220v \cdot \left( \left( 0.25 + 0.65 \cdot \frac{\cos(2 \cdot 70^\circ)}{3.1416} \right)^{0.5} \right)$$



## Variáveis usadas na lista de Características do conversor de energia Fórmulas acima

- $E_{dc}$  Tensão média de saída do conversor controlado por PWM (Volt)
- $E_m$  Tensão de entrada de pico do conversor PWM (Volt)
- $I_a$  Corrente de armadura (Ampere)
- $I_{L(3\Phi\text{-semi})}$  Semiconversor trifásico de corrente de carga (Ampere)
- $I_h$  RMS enésima corrente harmônica (Ampere)
- $I_{rms}$  Corrente quadrática média (Ampere)
- $I_{S(fund)}$  Corrente de Fornecimento Fundamental (Ampere)
- $n$  Ordem Harmônica
- $p$  Número de pulsos em meio ciclo de PWM
- $R_{3\Phi\text{-semi}}$  Semiconversor trifásico de resistência (Ohm)
- $V_{avg(3\Phi\text{-full})}$  Conversor completo trifásico de tensão média (Volt)
- $V_{avg(3\Phi\text{-half})}$  Meio conversor trifásico de tensão média (Volt)
- $V_{avg(3\Phi\text{-semi})}$  Semiconversor Trifásico de Tensão Média (Volt)
- $V_{avg(semi)}$  Semi Conversor de Média Tensão (Volt)
- $V_{avg(thy)}$  Conversor Tiristor de Tensão Média (Volt)
- $V_{avg-dc(full)}$  Conversor Completo de Tensão Média (Volt)
- $V_{in(3\Phi\text{-full})}$  Conversor completo trifásico de tensão de entrada de pico (Volt)
- $V_{in(3\Phi\text{-half})i}$  Tensão de entrada de pico meio conversor trifásico (Volt)
- $V_{in(3\Phi\text{-semi})}$  Semiconversor trifásico trifásico de tensão de pico de entrada (Volt)
- $V_{in(dual)}$  Conversor duplo de tensão de entrada de pico (Volt)

## Constantes, funções, medidas usadas na lista de Características do conversor de energia Fórmulas acima

- **constante(s): pi,**  
3.14159265358979323846264338327950288  
*Constante de Arquimedes*
- **Funções: cos, cos(Angle)**  
O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo.
- **Funções: sin, sin(Angle)**  
O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa.
- **Funções: sqrt, sqrt(Number)**  
Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.
- **Funções: sum, sum(i, from, to, expr)**  
A notação de soma ou sigma ( $\Sigma$ ) é um método usado para escrever uma soma longa de forma concisa.
- **Medição: Corrente elétrica** in Ampere (A)  
Corrente elétrica Conversão de unidades
- **Medição: Ângulo** in Grau (°)  
Ângulo Conversão de unidades
- **Medição: Resistência Elétrica** in Ohm (Ω)  
Resistência Elétrica Conversão de unidades
- **Medição: Potencial elétrico** in Volt (V)  
Potencial elétrico Conversão de unidades



- $V_{in(thy)}$  Conversor Tiristor de Pico de Tensão de Entrada (Volt)
- $V_{m(3\Phi\text{-full})}$  Conversor completo de tensão de pico de fase (Volt)
- $V_{m(3\Phi\text{-half})}$  Tensão de Fase de Pico (Volt)
- $V_{m(full)}$  Conversor completo de tensão máxima de entrada (Volt)
- $V_{m(semi)}$  Semiconversor de tensão de entrada máxima (Volt)
- $V_{m-dc(full)}$  Conversor Completo de Tensão de Saída CC Máxima (Volt)
- $V_{out(first)}$  Primeiro Conversor de Tensão de Saída DC (Volt)
- $V_{out(second)}$  Segundo Conversor de Tensão de Saída DC (Volt)
- $V_{rms(3\Phi\text{-full})}$  Conversor completo trifásico de tensão de saída RMS (Volt)
- $V_{rms(3\Phi\text{-half})}$  Tensão de saída RMS meio conversor trifásico (Volt)
- $V_{rms(3\Phi\text{-semi})}$  Tensão de saída RMS semiconversor trifásico (Volt)
- $V_{rms(full)}$  Conversor completo de tensão de saída RMS (Volt)
- $V_{rms(semi)}$  Semiconversor de tensão de saída RMS (Volt)
- $V_{rms(thy)}$  Conversor de tiristor de tensão RMS (Volt)
- $\alpha_{(3\Phi\text{-semi})}$  Ângulo de atraso do semiconversor trifásico (Grau)
- $\alpha_{(semi)}$  Semiconversor de ângulo de atraso (Grau)
- $\alpha_{1(dual)}$  Ângulo de atraso do primeiro conversor (Grau)
- $\alpha_{2(dual)}$  Ângulo de atraso do segundo conversor (Grau)
- $\alpha_d(3\Phi\text{-full})$  Ângulo de atraso do conversor trifásico completo (Grau)
- $\alpha_d(3\Phi\text{-half})$  Ângulo de atraso do meio conversor trifásico (Grau)

- $\alpha_{d(thy)}$  Ângulo de atraso do conversor de tiristor  
(Grau)
- $\alpha_{full}$  Conversor completo de ângulo de disparo  
(Grau)
- $\alpha_k$  Ângulo de excitação (Grau)
- $\beta_k$  Ângulo Simétrico (Grau)



- Importante Características do conversor de energia Fórmulas 

Experimente nossas calculadoras visuais exclusivas

-  Multiplicar fração 
-  MDC de três números 

Por favor, COMPARTILHE este PDF com alguém que precise dele!

Este PDF pode ser baixado nestes idiomas

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/9/2024 | 5:14:09 AM UTC