Importante Operación de fresado Fórmulas PDF



Fórmulas Ejemplos con unidades

Lista de 18

Importante Operación de fresado **Fórmulas**

Evaluar fórmula (

Evaluar fórmula (

Evaluar fórmula

Evaluar fórmula 🕝

Evaluar fórmula 🕝

1) Fresado frontal y vertical Fórmulas 🕝

1.1) Compromiso de trabajo dada la proporción de compromiso de borde para fresado frontal Fórmula 🕝

Fórmula Ejemplo con Unidades $a_{\rm e} = \sin \left(\ {\rm Q} \cdot \boldsymbol{\pi} \right) \cdot {\rm D}_{\rm cut} \qquad 51.9943 \, {\rm mm} \ = \sin \left(\ 0.4 \cdot 3.1416 \right) \cdot 54.67 \, {\rm mm}$

Ejemplo con Unidades

1.2) Diámetro de herramienta dada Proporción de empalme de filo para fresado frontal Fórmula 🕝

Fórmula

Ejemplo con Unidades

 $D_{cut} = \frac{a_e}{\sin(Q \cdot \pi)} \left| 54.676_{mm} = \frac{52_{mm}}{\sin(0.4 \cdot 3.1416)} \right|$

1.3) Espesor máximo de viruta en fresado vertical Fórmula 🗂

Ejemplo con Unidades

 $C_{\rm v} = \frac{V_{\rm fm}}{N_{\rm t} \cdot V_{\rm rot}}$ $0.0051 \, \text{mm} = \frac{0.89 \, \text{mm/s}}{16 \cdot 11 \, \text{Hz}}$

1.4) Longitud mínima de aproximación requerida en el planeado Fórmula 🕝

Ejemplo con Unidades

 $L_{\rm v} = \frac{D_{\rm cut}}{2}$ $27.335 \, \rm mm = \frac{54.67 \, \rm mm}{2}$

1.5) Proporción de enganche del filo de corte para fresado frontal Fórmula 🕝

1.6) Tiempo de mecanizado para la operación de conformado Fórmula 🕝

Fórmula Ejemplo con Unidades
$$t_{m} = \frac{b_{w}}{f_{r} \cdot n_{rs}} \qquad 487.9121s = \frac{444 \, \text{mm}}{0.70 \, \text{mm/rev} \cdot 1.3 \, \text{Hz}}$$

Ejemplo con Unidades

Evaluar fórmula (

1.7) Tiempo de mecanizado para la operación de fresado Fórmula 🕝




Evaluar fórmula (

$$t_{\rm m} = \frac{L + L_{\rm v}}{V_{\rm fm}}$$

$$480.1517_{\rm s} = \frac{400_{\rm mm} + 27.335_{\rm mm}}{0.89_{\rm mm/s}}$$

1.8) Velocidad de avance en fresado vertical con espesor máximo de viruta Fórmula 🕝



Ejemplo con Unidades

Evaluar fórmula (

$$V_{fm} = C_v \cdot N_t \cdot v_{rot}$$
 0.704 mm/s = 0.004 mm · 16 · 11 Hz

2) Fresado de losas y correderas Fórmulas 🕝

2.1) Ángulo de ataque de la herramienta en el fresado de losas con profundidad de corte Fórmula 🕝



Ejemplo con Unidades



2.2) Avance en el fresado de losas dada la velocidad de avance Fórmula 🕝

$$f_r = \frac{V_{fm}}{n_{rs}}$$

Ejemplo con Unidades

Evaluar fórmula 🕝

Evaluar fórmula (

 $f_r = \frac{V_{fm}}{n_{max}}$ $0.6846 \, \text{mm/rev} = \frac{0.89 \, \text{mm/s}}{1.3 \, \text{Hz}}$

2.3) Compromiso de trabajo dada la proporción de compromiso de borde para losa y fresado lateral Fórmula 🕝

Fórmula

Evaluar fórmula 🕝

$$a_{e} = \left(\sin\left(\left(Q - 0.25\right) \cdot 2 \cdot \pi\right) + 1\right) \cdot \frac{D_{cut}}{2}$$

Ejemplo con Unidades

$$49.4495_{\,\text{mm}} \, = \, \left(\, \sin \left(\, \left(\, 0.4 - 0.25 \, \right) \cdot 2 \cdot 3.1416 \, \right) \, + \, 1 \, \right) \cdot \frac{54.67_{\,\text{mm}}}{2}$$

2.4) Diámetro de herramienta dada Proporción de empalme de borde para fresado lateral y de losa Fórmula

 $D_{cut} = 2 \cdot \frac{a_e}{\sin((Q - 0.25) \cdot 2 \cdot \pi) + 1}$

Ejemplo con Unidades $57.4898_{mm} = 2 \cdot \frac{52_{mm}}{\sin((0.4 - 0.25) \cdot 2 \cdot 3.1416) + 1}$

2.5) Espesor máximo de viruta obtenido en el fresado de losas utilizando el ángulo de enganche de la herramienta Fórmula 🕝

2.6) Longitud mínima de aproximación requerida en el fresado de losas Fórmula

Fórmula Ejemplo con Unidades $A = \sqrt{d_{cut} \cdot \left(D_{cut} - d_{cut}\right)} \qquad 15.3987 \, \text{mm} = \sqrt{4.75 \, \text{mm} \cdot \left(54.67 \, \text{mm} - 4.75 \, \text{mm}\right)}$

2.7) Máximo espesor de viruta obtenido en el fresado de losas con profundidad de corte Fórmula

 $C_{max} = 2 \cdot V_{fm} \cdot \frac{\sqrt{\frac{d_{cut}}{D_{cut}}}}{N_t \cdot v_{rot}} \quad \text{Ejemplo con Unidades} \quad 0.003 \, \text{mm} = 2 \cdot 0.89 \, \text{mm/s} \cdot \frac{\sqrt{\frac{4.75 \, \text{mm}}{54.67 \, \text{mm}}}}{16 \cdot 11 \, \text{Hz}}$

2.8) Profundidad de corte en el fresado de losas usando el ángulo de enganche de la herramienta Fórmula

Fórmula Ejemplo con Unidades $d_{cut} = \left(1 - \cos\left(\theta\right)\right) \cdot \frac{D_{cut}}{2} \quad 4.9435_{mm} = \left(1 - \cos\left(35^{\circ}\right)\right) \cdot \frac{54.67_{mm}}{2}$

2.9) Proporción de acoplamiento del filo de corte para fresado lateral y de losa Fórmula

Fórmula Ejemplo con Unidades $Q = 0.25 + \left(a \frac{\sin\left(\left(2 \cdot \frac{a_e}{D_{cut}} \right) - 1 \right)}{2 \cdot \pi} \right)$ $0.4291 = 0.25 + \left(a \frac{\sin\left(\left(2 \cdot \frac{52_{mm}}{54.67_{mm}} \right) - 1 \right)}{2 \cdot 3.1416} \right)$

Evaluar fórmula (

Evaluar fórmula (

Evaluar fórmula (

Evaluar fórmula (

Evaluar fórmula 🕝

2.10) Velocidad de avance de la pieza de trabajo en el fresado de losas Fórmula 🗂

Fórmula

Ejemplo con Unidades

Evaluar fórmula 🕝

 $V_{fm} = f_r \cdot n_{rs}$

 $0.91\,\text{mm/s}~=~0.70\,\text{mm/rev}~\cdot~1.3\,\text{Hz}$

Variables utilizadas en la lista de Operación de fresado Fórmulas anterior

- A Longitud de aproximación en el fresado de losas (Milímetro)
- a_e Compromiso de trabajo (Milímetro)
- b_w Ancho de la pieza de trabajo (Milímetro)
- C_{max} Espesor máximo de viruta en fresado de losas (Milímetro)
- C_v Espesor máximo de viruta en fresado vertical (Milímetro)
- d_{cut} Profundidad de corte en fresado (Milímetro)
- D_{cut} Diámetro de una herramienta de corte (Milímetro)
- f_r Velocidad de avance en el fresado (milímetro por revolución)
- L Longitud de la pieza de trabajo (Milímetro)
- L_v Longitud de aproximación en fresado vertical (Milímetro)
- n_{rs} Frecuencia de golpes alternativos (hercios)
- N₁ Número de dientes en la herramienta de corte
- Q Proporción de tiempo de compromiso de vanguardia
- t_m Tiempo de mecanizado (Segundo)
- V_{fm} Velocidad de avance en fresado (Milímetro/Segundo)
- V_{rot} Frecuencia de rotación en el fresado (hercios)
- **θ** Ángulo de compromiso de la herramienta en fresado (*Grado*)

Constantes, funciones y medidas utilizadas en la lista de Operación de fresado Fórmulas anterior

- constante(s): pi,
 3.14159265358979323846264338327950288
 La constante de Arquímedes.
- Funciones: acos, acos(Number)
 La función coseno inversa, es la función inversa de la función coseno. Es la función que toma una razón como entrada y devuelve el ángulo cuyo coseno es igual a esa razón.
- Funciones: asin, asin(Number)
 La función seno inversa es una función trigonométrica que toma una proporción de dos lados de un triángulo rectángulo y genera el ángulo opuesto al lado con la proporción dada.
- Funciones: cos, cos(Angle)
 El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo.
- Funciones: sin, sin(Angle)
 El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa.
- Funciones: sqrt, sqrt(Number)
 Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.
- Medición: Longitud in Milímetro (mm)
 Longitud Conversión de unidades
- Medición: Tiempo in Segundo (s)
 Tiempo Conversión de unidades
- Medición: Velocidad in Milímetro/Segundo (mm/s)
 - Velocidad Conversión de unidades 🗂
- Medición: Ángulo in Grado (°)
 Ángulo Conversión de unidades
- Medición: Frecuencia in hercios (Hz)
 Frecuencia Conversión de unidades
- Medición: Alimento in milímetro por revolución (mm/rev)

Alimento Conversión de unidades



Pruebe nuestras calculadoras visuales únicas

• K Error porcentual

• MCM de tres números

• Restar fracción 🕝

¡COMPARTE este PDF con alguien que lo necesite!

Este PDF se puede descargar en estos idiomas.

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch

7/9/2024 | 6:55:34 AM UTC